

Одометр и счетчик пробега за поездку

Кнопка В служит для переключения между одометром и счетчиком пробега за поездку.

- Одометр: Отображает полный пробег мотоцикла с начала эксплуатации.
- Счетчик пробега за поездку: Отображает дистанцию, пройденную с момента его обнуления (для обнуления счетчика необходимо нажать и держать кнопку В). Одновременно будут сброшены на нуль показания указателя среднего расстояния, пройденного на единицу топлива.

Установка часов

- 1 Поверните ключ в замке зажигания в положение ON, держа кнопку В нажатой, пока не завершится самодиагностика дисплея. Начнет мигать индикация часов.



- 2 Нажимайте кнопку В, пока на дисплее не появится желаемое значение часов.

▶ Для ускоренного перехода к следующим значениям часов нажмите и держите кнопку.



- 3 Нажмите кнопку А. Индикация минут на дисплее начнет мигать.



- 4 Нажимайте кнопку В, пока на дисплее не появится желаемое значение минут.

▶ Для ускоренного перехода к следующим значениям минут нажмите и держите кнопку.



- 5 Нажмите кнопку А. Время установлено.

▶ Для завершения установки времени также можно повернуть ключ в замке зажигания в положение OFF.

Дисплей автоматически перестанет мигать и установка будет отменена, если не нажать кнопку в течение 30 секунд.

См. продолжение