SPEEDOMETER



RS50F0100

4 =NSR50R'04

F-1

Frame Serial Number

Ref	Description	From	To	AREA	QTY	Part Number	H/C
1	RUBBER, SPEEDOMETER	--------	--------		2	37101-GT5-000	6264600
2	TACHOMETER ASSY.	--------	--------		1	37250-NLA-003	7743412
3	CABLE ASSY., TACHOMETER	--------	--------		1	37260-GT4-000	7740384
4	CABLE (INNER)	--------	--------		1	37261-GT4-000	7740392
5	STAY, FR. COWL (UPPER)	--------	--------		1	64501-GT4-690ZA	7741747
6	COLLAR, METER	--------	--------		2	83119-GT4-000	4485256
7	CLIP, CABLE	--------	--------		1	91405-671-000	0612549
8	NUT, FLANGE (6MM)	--------	--------		2	94050-06000	0471623
9	BOLT, FLANGE (6X30)	--------	--------		2	95801-06030-00	3509809