

## ■ Memeriksa Kehausan Rantai Pemacu

Jika kelegaan rantai pemacu berlebihan semasa gandar belakang digerakkan sehingga had pelarasan tertinggi, rantai pemacu telah haus dan mesti diganti.

**Rantai:**

DID420AD2

RK420EL

KMC420JB

Jika perlu, penggantian rantai pemacu dijalankan oleh wakil pendedar anda.