


メーター 前ページの続き

マルチカラーライン表示の優先順位：



■ カラー OFF モード

マルチカラーラインの表示が OFF になります。

- ▶ カラー OFF モードでも、LINE モード設定で時刻サイン設定、リザーブ燃料サイン設定、スイッチサイン設定が ON の場合はそれぞれのマルチカラーラインが表示されます。

■ シフトアップ連動（ホワイト）モード

SHIFT REV 設定で設定したシフトアップポイント付近にエンジン回転数が達すると、マルチカラーラインがホワイトで点滅表示され、シフトアップの目安をお知らせします。

例： SHIFT REV 設定を 10,000 r/min (rpm) に設定し、SHIFT WIDTH 設定を 200 r/min (rpm) に設定した場合：

マルチカラーライン（ホワイト）	r/min (rpm)
点滅（2 回/秒）	9,600
点滅（5 回/秒）	9,800
点滅（10 回/秒）	10,000

SHIFT REV 設定： P.37 / SHIFT WIDTH 設定： P.38