

■ 塗装をしていないアルミの切削加工部品

以下のイラストの部品には塗装をしていないアルミの切削加工部があります。

- 定期的に清掃し乾燥をしてください。サビや腐食防止のため、切削加工部にコンパウンドを含まないワックスを塗布してください。

- サビが発生した場合は、コンパウンド入りのワックスで切削加工部のみを磨いてください。
- ▲ 塗装部分をコンパウンド入りのワックスで磨かないでください。
- ▲ 酸性やアルカリ性の洗剤は使用しないでください。
- ▲ 硬いブラシ、スチールウールやサンドペーパーを使用しないでください。

