

(№ позиции) Наименование	Функции
(4) Спидометр/указатель температуры	Дисплей имеет следующие функции; Данный дисплей служит для отображения пусковой информации (см. стр. 22)
— Спидометр	Показывает скорость движения (стр. 28). Показывает скорость в километрах в час (км/ч) или милях в час (миль/ч) в зависимости от исполнения.
— Указатель температуры охлаждающей жидкости	Показывает температуру охлаждающей жидкости (стр. 26).
— Переключение режимов индикации скорости и пройденного пробега (только для версии E)	Переключение режимов индикации скорости и пробега с километровой шкалы на шкалу в милях (только для версии E) (стр. 33)