

# メーターの見かた、使いかた

## 中央ディスプレイ

ディスプレイモード1では以下の機能を表示します。

- 積算距離計(オドメータ)(23ページ参照)
- 区間距離計(トリップメータ)(23ページ参照)
- 外気温度計(25ページ参照)
- 水温計(26ページ参照)

ディスプレイモード2では以下の機能を表示します。

- 指定日設定(28ページ参照)
- ストップウォッチ(30ページ参照)
- 減算トリップメータ(32ページ参照)
- 本日の走行距離(35ページ参照)

## 表示の切換え

ディスプレイモード1とディスプレイモード2の切り換え方法は、左ボタンを押したまま、右ボタンを2秒以上押し続けて行います。

