

メーターの見かた、使いかた

《ストップウォッチのリセット》
停止状態で左ボタンを2秒以上押し続けます。
ストップウォッチがリセットされます。

