

## 《ブレーキパッドの摩耗の点検》


(ホンダ推奨6か月点検整備項目)

ブレーキキャリパの下側からのぞいて、パッドの摩耗限界溝がブレーキディスクの側面に達したら、パッドの摩耗限界です。

摩耗限界に達したら、ブレーキパッドを左右同時に交換してください。

ブレーキパッドの交換は、ホンダ販売店にご相談ください。

ディスク



パッドの摩耗限界溝

ブレーキキャリパ