


## Gövde Bileşenlerinin Sökülmesi ve Takılması

### Akü



### Sökme

Kontağın **O** (Kapalı) konumunda olduğundan emin olun.

1. Ön seleyi çıkarınız. ➤ S. 82
2. Lastik kuşağı çıkarınız.
3. Negatif **⊖** kutup başını aküden ayırınız.
4. Pozitif **⊕** kutup başını aküden ayırınız.
5. Terminal somunlarını düşürmemeye dikkat ederek aküyü sökünüz.

### Takma

Sökülen parçaları, sökme sırasının tersini izleyerek takınız. Daima ilk olarak pozitif **⊕** kutup başını bağlayınız. Cıvataların ve somunların sıkı olduğundan emin olunuz.

Akü yeniden bağlandıktan sonra saat bilgilerinin doğru olduğundan emin olunuz. ➤ S. 33

Akünün düzgün şekilde tutulması için "Bakım Gereklilikleri" kısmına bakınız ➤ S. 70 "Akünün Bitmesi." ➤ S. 121