

《シフトダウンのしかた》

追い越しするときなど、強力な加速が必要なときは、シフトダウンをすると強い加速力が得られます。

あまり高い速度で行なうと、エンジンの回転が上がりすぎて、エンジン、ミッションに悪影響を与えます。

右表の速度内で行なってください。

	シフトダウン可能限界速度
5速→4速	140 km/h以下
4速→3速	115 km/h以下
3速→2速	85 km/h以下
2速→1速	50 km/h以下