


メーター 前ページの続き

ラップタイムの計測

- 1 [LAP] ボタンを押し続けるまたは、“DISPLAY MODE”メニューから“CIRCUIT”を選択する。
[←P.20] [←P.54] [←P.55]
- 2 計測を開始するには、[LAP] ボタンを押し。
▶ ストップウォッチが計測を開始します。

ストップウォッチ



- 3 周回ごとに [LAP] ボタンを押し、ラップタイムデータを記録する。
▶ ストップウォッチが最速ラップとのタイム差に切り換わります。表示は 10 秒後にストップウォッチに戻ります。
▶ 直前の周回数と直前のラップタイムは、記録したラップタイムデータを表示します。
▶ 2 秒以内に [LAP] ボタンを押しした場合、ラップタイムデータは記録されません。
▶ 50 周を超えた場合、直前の周回数(は“LAP 50”を繰り返して表示します。