

イモビライザーシステム (HISS) 表示灯は、以下の操作を行うことで、“点滅する”または“点滅しない”を設定することができます。


点滅機能の設定は、以下の操作を行うと、“点滅する”、“点滅しない”が交互に切り替わります。

1. メインスイッチをONにします。
2. 積算距離計が表示されている状態で、上ボタンを2秒以上押し続けます。“点滅する”に設定したときは、表示灯が約2秒点灯します。“点滅しない”に設定したときは、表示灯が約0.5秒点灯します。
3. メインスイッチをOFFにします。

イモビライザーシステム (HISS) については 56 ページを参照してください。

知識

- メインスイッチが“OFF”のとき、イモビライザーシステム (HISS) 表示灯が点滅していても、イモビライザーシステム (HISS) は作動していません。



イモビライザーシステム (HISS) 表示灯