


Панель приборов (продолжение)



Одометр [TOTAL] и счетчик пробега за поездку [TRIP]

Кнопкой **[MODE]** Вы можете переключать дисплей между одометром и счетчиком пробега.

- **Одометр:** Отображает полный пробег мотоцикла с начала эксплуатации.
- **Счетчик пробега:** Отображает дистанцию, пройденную с момента обнуления счетчика (чтобы сбросить показания на «0.0» км/миль, нажмите и удерживайте кнопку **[RESET]**).