


### Одометр/Указатель пробега за поездку [TRIP A/B] (ПОЕЗДКА A/B)

Кнопка **SEL** служит для переключения между одометром и счетчиком пробега за поездку.


- Одометр: Отображает полный пробег мотоцикла с начала эксплуатации.
- Счетчик пробега за поездку: Отображает дистанцию, пройденную с момента его обнуления (для обнуления счетчика необходимо нажать и удержат кнопку **RESET**).

#### Установка часов:


- 1 Включите зажигание, повернув ключ в положение ON (ВКЛ).
- 2 Нажмите и держите кнопку **SEL** и кнопку **RESET**, пока не начнет мигать индикация часов.



- 3 Нажимайте кнопку **RESET**, пока на дисплее не появится желаемое значение часов.  
▶ Для ускоренного перехода к следующим значениям часов нажмите и держите кнопку.



- 4 Нажмите кнопку **SEL**. Индикация минут на дисплее начнет мигать.



- 5 Нажимайте кнопку (RESET), пока на дисплее не появится желаемое значение минут.  
▶ Для ускоренного перехода к следующим значениям минут нажмите и держите кнопку.



- 6 Нажмите кнопку **SEL**. Время установлено.  
▶ Для установки времени также можно повернуть ключ зажигания в положение OFF (ВЫКЛ). Дисплей автоматически перестанет мигать и установка будет отменена, если не нажать кнопку в течение 30 секунд.