

簡単なメンテナンス

《ブレーキパッドの摩耗の点検》


(ホンダ推奨6か月点検整備項目)

ブレーキキャリパの下側からのぞいて、パッドの摩耗限界ラインがブレーキディスクの側面に達したら、パッドの摩耗限界です。


摩耗限界に達したら、ブレーキパッドを左右同時に交換してください。

ブレーキパッドの交換は、ホンダ販売店にご相談ください。

ブレーキキャリパ



ブレーキディスク



パッドの摩耗限界ライン