



- CRF1100L Africa Twin Adventure Sports /
- CRF1100L Africa Twin Adventure Sports ES /
- CRF1100L Africa Twin Adventure Sports Dual Clutch Transmission /
- CRF1100L Africa Twin Adventure Sports ES Dual Clutch Transmission

エアバルブの向きがかわっていても、もとに戻そうとせず、Honda 販売店にご相談ください。




■ 亀裂と損傷の点検



タイヤの全周に、亀裂や損傷、ひび割れおよび釘、石、その他の異物が刺さったり、かみ込んだりしていないかを点検します。道路の縁石などにタイヤ側面を接触させたり、大きな凹みや突起物を乗り越したときは、必ず点検してください。

■ 異状な摩耗の点検



タイヤの接地面が異状に摩耗していないかを点検します。