

## Akünün Bitmesi

Akünün şarj edilmesi gerekir.

Akü şarjı için lityum iyon (li-ion) akü üreticiniz tarafından önerilen bir akü şarj cihazı gerekir.

Aküyü şarj etmeden önce yetkili servisimize başvurunuz.

Şarj etmeden önce aküyü motosikletten çıkarınız.

### DİKKAT

Sadece lityum iyon (li-ion) akü üreticiniz tarafından önerilen bir şarj cihazı kullanınız. Tavsiye edilmeyen bir akü şarj cihazının kullanılması, akünüze kalıcı hasar verebilir.

Şarj etmenin ardından akü normale dönmüyorsa, servisimize başvurunuz.



### DİKKAT

Aracın elektrik sistemine ve aküye zarar verebileceği için, akü takviyesi ile çalıştırmayınız.

## Ampulün Yanması

Motosiklettteki bütün lambalar LED'dir.

Yanmayan LED varsa, yetkili servise başvurunuz.

Kontağı  (Kapalı) veya  (Kilitli) konumuna getiriniz.