


## オイル警告灯

オイルタンク内のオイルが少なくなると点灯します。点灯したら、ホンダウルトラ2スパーを補給してください。

### 注意

- エンジンを始動し、エンジンオイル警告灯が点灯しているときは、オイルが少なくなっています。早めに推奨オイルを補給してください。



オイル警告灯