

# Приборы, указатели и индикаторы

Данные указатели, приборы, сигнализаторы и индикаторы служат для информирования о состоянии узлов и механизмов мотоцикла, предупреждения о наличии возможных неисправностей. Кроме того, они делают поездки безопаснее и комфортнее. Регулярно считывайте показания приборов, указателей и индикаторов. Их назначение рассматривается на последующих страницах.

США: Показания спидометра, одометра и счетчика пробега за поездку отображаются в милях.

Канада: Показания спидометра, одометра и счетчика пробега за поездку отображаются в километрах.

