


■ Takılması

Sökülen parçaları, sökme sırasının tersini izleyerek takınız. Daima ilk olarak pozitif (+) terminali bağlayınız. Cıvataların ve somunların sıkı olduğundan emin olunuz.

Akü yeniden bağlandıktan sonra saat bilgilerinin doğru olduğundan emin olunuz. ► S. 81

Akünün düzgün şekilde tutulması için "Bakım Gereklilikleri" kısmına bakınız. ► S. 155 "Akünün Bitmesi" ► S. 217

Külbütör Kapağı



Sol ve sağ külbütör kapağı aynı şekilde sökülebilir.

■ Sökülmesi

1. Sis lambası kapağını sökünüz. ► S. 165
2. A ve B vidalarını sökünüz.
3. Tırnakları alt kapaktan sökünüz.
4. Grometi çekerek silindir kapağındaki çıkıntıdan kurtarınız ve külbütör kapağını öne doğru kaydırarak sökünüz.

■ Takılması

Sökülen parçaları, sökme sırasının tersini izleyerek takınız.