


- 3 N-D切換えスイッチ(D側)を、ニュートラル表示灯が表示され、消灯し、“D”表示が表示されるまで押します。

N-D切換えスイッチ(D側)



- ニュートラル時  
ニュートラル表示灯



- Dモード時

