

チェンジのしかた

チェンジは、右図のような3段リターン式です。

- 変速は、スロットルゲリップを一旦戻してから行います。
- 軽くつま先で行い、ペダルにコツンと足ごたえのあるままに確実に操作してください。無理をすると、チェンジ機構を痛める原因となります。

