

Дисплеи, индикаторы и сигнализаторы


Дисплей одометра / указателя пробега за поездку

Дисплей имеет две функции: отображение показаний одометра (1) и указателя пробега за поездку.

Указатель пробега за поездку может работать в двух режимах, "А" (2) и "В" (3). Одометр регистрирует совокупное расстояние (в километрах), пройденное мотовездеходом со включенным зажиганием.

Указатель пробега за поездку фиксирует расстояние, пройденное мотовездеходом со включенным зажиганием за одну поездку.

Для перехода от режима отображения показаний одометра в режим отображения показаний указателей пробега за поездку нажмите и отпустите кнопку переключения режимов отображения показаний одометра/указателя пробега за поездку.



- (1) одометр
- (2) указатель пробега за поездку "А"
- (3) указатель пробега за поездку "Б"
- (4) кнопка переключения режимов отображения показаний одометра/указателя пробега за поездку