

Приборы, органы управления и другое оборудование

Замок зажигания

Не оставляйте скутер с включенным зажиганием и выключенным двигателем — это приведет к разряду аккумуляторной батареи.

Запрещается поворачивать ключ зажигания во время езды.

Одометр

При превышении пробега в 999999, одометр будет всегда показывать “999999”.

Указатель пробега за поездку

При превышении пробега в 999,9 показания счетчика пробега за поездку будут сброшены на нуль.

Пакет для документов

Храните руководство по эксплуатации, регистрационные документы и страховые документы в пластиковом пакете, поместив его в багажный отсек, расположенный под сиденьем.