


I 9

F-10

Front wheel

Roup avant

Vorderrad



3

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis								N° de série	Code de zone
					NH50M				NH80M					
					DD	SD	SE	DE	DD	SD	DE			
		23)	90912-GC8-005	ROULEMENT A BILLES RADIAL, 6201U(NSK)	2	-	-	-	-	-	-	1167369		GR,1K
					2	-	-	-	-	-	-	1600001		1K
					-	-	-	-	2	-	-	1300001		1L
					-	-	-	-	2	-	-	1070808		1L
		• 24	91251-GC8-003	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 41X51X5(ARAI)	1	-	-	-	-	-	-		1167309	AR,SW
					1	-	-	-	-	-	-		1168444	GR,1K,1L
					1	-	-	-	-	-	-	1600518		1K
					-	1	1	-	-	-	-			
					-	-	-	-	1	-	-		1040316	B,E,U,1L
					-	-	-	-	-	1	-		1040766	
		•	91251-GC8-005	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 41X51X5(NOK)	1	-	-	-	-	-	-		1157303	AR,SW
					1	-	-	-	-	-	-		1168444	GR,1K,1L
					1	-	-	-	-	-	-	1600518		1K
					-	1	1	-	-	-	-			
					-	-	-	-	1	-	-		1040316	B,E,U,1L
					-	-	-	-	-	1	-		1040766	
			91251-GE1-003	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 41X51X5	1	-	-	-	-	-	-	1167310		AR,SW
					1	-	-	-	-	-	-	1168445		GR,1L
					1	-	-	-	-	-	-	1168445	1167972	1K
					1	-	-	-	-	-	-		1600517	1K
					-	-	-	1	1	-	1			CM,SW
					-	-	-	-	1	-	-	1040317		B,E,U,1L
					-	-	-	-	1	-	-	1300001		1L
					-	-	-	-	-	1	-	1040767		
		25	93700-05018-0A	VIS A TETE OVALE, 5X18	1	1	1	1	1	1	1			