

F 15

F-13


Air cleaner • Side cover

Filtre à air • Couvercle latéral

Luftfilter • Seitendeckel

Limpiador de aire •

Cubierta lateral



B151-33

WARTUNGSPUNKT	AP	REF.NR	TEILE-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE XL50	SERIE-NR.	GEBIETS-CODE
EINSATZ, LUFTFILTER	0.2	1	17211-153-010	EINSATZ, LUFTFILTER	1		
DICHTUNG, LUFTFILTERGEHAEUSE		2	17226-152-300	DICHTUNG, LUFTFILTERGEHAEUSE	1		
DECKEL KOMPL., LUFTFILTER		3	17228-152-010	DECKEL KOMPL., LUFTFILTER	1	1010100	B
VERBINDUNGSRÖHR, LUFTFILTER	0.4		17228-151-610	DECKEL KOMPL., LUFTFILTER	1	1010101	DK, DM
GEHAEUSE KOMPL., LUFTFILTER	0.1				1		B
SEITENDECKEL		4	17230-151-610	GEHAEUSE KOMPL., LUFTFILTER	1		G
(DIE GLEICHE ARBEITSZEIT-PAUSCHALE, AUCH WENN NUR EIN ODER ALLE TEILL GEWARTET WIRD)			17230-152-000	GEHAEUSE KOMPL., LUFTFILTER	1		B, G
		5	17245-107-010	BEFESTIGUNGSGUMMI, LUFTFILTERGEHAEUSE	3		DK, DM
		6	17253-152-000	VERBINDUNGSRÖHR, LUFTFILTER	1		
		7	17255-028-000	BAND A, LFUTFILTERVERBINDUNGSRÖHR	1		

www.Honda.CY50.de