




F-20

Rear cushion

Amortisseur arrière

Hinterer stoßdämfer



BCC5-25

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis MTX80c	N° de série	Code de zone
		14	90304-CA6-003	ECROU, ESSIEU ROUE	4		
		15	91262-MA0-013	JOINT DE PIVOT DE TIGE DE RACCORD D'AMORTISSEUR	6		
			91262-MA0-015	JOINT DE PIVOT DE TIGE DE RACCORD D'AMORTISSEUR	6		
		16	91351-KB7-003	CACHE-POUSSIÈRE B	2		