


D 11

E-9

Carter moteur •
Pompe à huile

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis						N° de série	Code de zone	
					NH50 MSK	MSL	MDK	MDP	NH80 MSN	MSP			
CARTER MOTEUR D.	* 2.5	1	11101-GC8-000	CARTER MOTEUR D.	-	-	-	-	1	1			
.JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 20X31X7		2	11102-187-003	BAGUE DE CAOUTCHOUC DE SUSPENSION MOTEUR	-	-	-	-	2	2			
BAGUE DE CAOUTCHOUC DE SUSPENSION MOTEUR	0 8	3	11191-GC8-010	JOINT DE CARTER	-	-	-	-	1	-			
.SOUPAPE COMP. ANCHE		* 4	11191-GC8-020	JOINT DE CARTER	-	-	-	-	-	1			
.TUYAU COMP. ADMISSION		5	11201-GC8-000	CARTER MOTEUR G.	-	-	-	-	1	1			
JOINT DE CARTER	* 2.2		5	11202-GC7-300	CAOUTCHOUC DE GUIDE DE RESSORT	-	-	-	-	2	2		
CARTER MOTEUR G.	* 3.1	6	11203-GC7-300	BAGUE DE CAOUTCHOUC INFERIEURE AMORTISSEUR AR.	-	-	-	-	1	1			
BAGUE DE CAOUTCHOUC INFERIEURE AMORTISSEUR AR.	0.4	7	14100-GC8-610	SOUPAPE COMP. ANCHE	-	-	-	-	1	-			
ENS. POMPE A HUILE	0.9	* 8	14100-GY1-610	SOUPAPE COMP. ANCHF	-	-	-	-	-	1			
TUYAU DE PASSAGE D'HUILE	0.3	8	15100-GC8-023	ENS. POMPE A HUILE	-	-	-	-	1	1			
.ISOLANT DE CARBURATEUR		9	15525-GA7-000	TUYAU DE PASSAGE D'HUILE	-	-	-	-	1	1			
ROULEMENT A BILLES RADIAL, 6203UU	1.0	10	15532-KG8-000	ISOLANT DE POMPE A HUILE	-	-	-	-	1	1			
.JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 24X40X7		11	16211-GC8-000	ISOLANT DE CARBURATEUR	-	-	-	-	1	1			
JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 20X30X7	* 2.3	12	17100-GC8-000	TUYAU COMP. ADMISSION	-	-	-	-	1	1			
		13	17104-GC7-000	APPUI DE TUYAU	-	-	-	-	1	1			
		14	17111-GC8-003	JOINT DE TUYAU D'ADMISSION	-	-	-	-	1	-			
		* 15	17111-GY1-610	JOINT DE TUYAU D'ADMISSION	-	-	-	-	-	1			
			15	17112-GC8-000	JOINT SUPERIEUR DE TUYAU D'ADMISSION	-	-	-	-	1	-		
		* 17	17112-GY1-610	JOINT SUPERIEUR DE TUYAU D'ADMISSION	-	-	-	-	-	1			
		17	91028-GA7-003	ROULEMENT A BILLES RADIAL, 6203UU(NTN)	-	-	-	-	1	-			
1993.04.01					F	D11							