


M-9 Bomba de Aceite



2

Artículo de servicio	THLL	No. de Ref.	No. de pieza	Descripción	Cant. Req'd C105 BIZ	No. de série	Note
Malla, Filtro de Aceite	0,6	1	15100-KFJ-910	Bomba de Aceite	1		
Ens. Bomba de Aceite	1,2	2	15119-178-000	Empaquetadura, Bomba de Aceite	1		
Rotor Interno, Bomba de Aceite	1,3	3	15311-GBG-931	Cárter, Bomba de Aceite	1		
(Incluye Pieza Relacionada)		4	15321-GBG-931	Cubierta, Bomba de Aceite	1		
		5	15331-GF6-000	Rotor Interno, Bomba de Aceite	2		
		6	15332-GF6-000	Rotor Externo, Bomba de Aceite	2		
		7	15382-GB5-811	Eje, Bomba de Aceite	1		
		8	15384-178-000	Pivó, Bomba de Aceite	1		
		9	15421-035-010	Malla, Filtro de Aceite	1		
		10	93500-05010-0A	Tornillo Alomado, 5 x 10	3		
		11	93500-06016-0A	Tornillo Alomado, 6 x 16	2		
		12	93500-06022-0A	Tornillo Alomado, 6 x 22	1		