

| | | | | | | | |
|---|--------|-------------------------|---|--|--------------------------------|---|-----|
| 1 | 113105 | (2) | 1 | 15100- Ens. Bomba de Aceite..... | | 1 | 1 |
| | | Ens. Bomba de Aceite | | GFP-900 | | - | - |
| 3 | 1131C7 | 1,0 (4) | | | | - | - |
| | 1131B5 | Rotor, Bomba de | 2 | 15100- Empaquetadura, Carcasa | | | |
| 6 | | Aceite..... 1,1 | | KVR- Bomba de Aceite..... | | 1 | 1 |
| | | Malla, Filtro de Aceite | 3 | C00 Rotor, Interior Bomba de Aceite..... | | 1 | 1 |
| | | 0,4 | | 15119- | | - | - |
| | | | | 178-000 | | - | - |
| | | | 4 | Rotor, Exterior Bomba de Aceite | | 1 | 1 |
| | | | | 15331- | | - | - |
| | | | | KSS-900 | | - | - |
| | | | 5 | Pivote, Bomba de Aceite | | 1 | 1 |
| | | | | 15331- | | | |
| | | | 6 | KVR- Malla, Filtro de Aceite | Perno, Reborde, 6x18 | 1 | 1 2 |
| | | | 7 | C00 Perno, Reborde, 6x25 | Tornillo, Phillips, 5x10 | 2 | 1 |
| | | | 8 | 15332- | | 1 | 3- |
| | | | 9 | KSS-900 | | 3 | - |
| | | | | 15332- | | - | - |
| | | | | KVR- | | - | - |
| | | | | C00 | | - | - |
| | | | | 15384- | | | |
| | | | | GFP-900 | | | |
| | | | | 15421- | | | |
| | | | | KSP-910 | | | |
| | | | | 90032- | | | |
| | | | | GHR- | | | |
| | | | | 670 | | | |
| | | | | 90032- | | | |
| | | | | GHR- | | | |
| | | | | 700 | | | |
| | | | | 90108- | | | |
| | | | | GFP-900 | | | |
| | | | | 93500- | | | |
| | | | | 05010- | | | |
| | | | | 0A | | | |
| | | | | 90227- | | | |
| | | | | GHR- | | | |
| | | | | 630 | | | |