


C-5
Coluna de Direção
Steering Stem
Varilla de Dirección



GFP5F0500

Ref. Nº	N.O.S.	Item de serviço	T.M.O.	Ref. Nº	Nº da peça	Descrição	Qtd. POP100 7	Nº de série	Tipo
3	5101A0	Pista, Esferas Coluna Direção: Superior	1,0	1	96211-06000	Esfera, Aço, #6x23	52		
	5101C9	Pista, Esferas Coluna Direção: Ambas	1,0	2	50301-GN5-901	Pista, Esfera Superior	1		
4	5101A1	Pista, Esferas Coluna Direção: Inferior	1,0	3	50302-GN5-900	Pista, Esfera Inferior	1		
	5101C9	Pista, Esferas Coluna Direção: Ambas	1,0	4	50306-GN5-900	Porca, Trava Coluna Direção	1		
6	5101A9	Pista, Cônica Superior	0,4	5	53211-GN5-900	Pista, Cônica Superior	1		
7	5101B0	Pista, Cônica Inferior	1,1	6	53212-GN5-900	Pista, Cônica Inferior	1		
10	510100	Coluna ou Eixo Comp., Direção	1,0	7	53214-GN5-900	Vedador, Coluna Direção	1		
11	5101B2	Porca, Superior Coluna Direção	0,4	8	53216-GN5-830	Arruela, Coluna Direção	1		
				9	53200-GFP-900	Coluna Direção, Comp.	1		
				10	53220-GFP-900	Porca, Superior Coluna Direção	1		
				11	90038-GHR-770	Parafuso, Flange, 10x45	4		