


หัวข้อการบริการ		เวลาในการบริการ	
		โซ่ร้าวลิ้น	3.9
		รวมการถอดและการประกอบเครื่องยนต์	
		ยางกดโซ่ร้าวลิ้น	1.3
		ตัวปรับตั้งความตึง	0.7
		ยางรองโซ่ร้าวลิ้น	1.7

E - 5

**โซ่ร้าวลิ้น/
ชุดกลไกปรับตั้งความตึง
Cam Chain/Tensioner**



KT110

ลำดับ	หมายเลขอะไหล่	ชื่ออะไหล่	จำนวนที่ใช้	รุ่นที่ใช้	หมายเลขเครื่อง
1	14401-KVB-901	โซ่ร้าวลิ้น (90 ซี่) (DAIDO)	1		
2	14510-KVB-900	ยางกดโซ่ร้าวลิ้น	1		
3	14520-KVY-901	ตัวปรับตั้งความตึง	1		
4	14531-KVY-900	สลักจุดหมุน	1		
5	14560-KCW-851	ปะเก็นตัวปรับตั้งความตึง	1		
6	14611-KVB-900	ยางรองโซ่ร้าวลิ้น	1		
7	90005-KY7-000	สกรู, 6x6	1		
8	91301-GR0-004	โอริง, 15.2x1.5	1		
9	91306-MG3-000	โอริง, 1.5x9.5	1		
10	95701-06022-00	bolt หน้าแปลน, 6x22	2		