




E-3

Camshaft • Valve

Arbre à cames • Soupape

Nockenwelle • Ventil

Arbol de levas • Válvula



B491-3

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis TL125S	N° de série	Code de zone
ARBRE A CAMES	0,7	1	12209-107-760	JOINT D'ETANCHEITE DE TIGE DE	1		
CULBUTEUR	*2,4	2	14101-355-700	ARBRE A CAMES	1		
PIECES RELATIVES Y COMPRISES			14101-355-701	ARBRE A CAMES	1	1016179	1016178
(L'ON APPLIQUE LE MEME F.R.T.		3	14431-384-000	CULBUTEUR	2		
MEME QUAND ON EFFECTUE		4	14451-383-000	ARBRE DE CULBUTEUR	2		
L'ENTRETIEN SUR PLUS D'UNE		5	14456-383-000	PLAQUE DE SERRAGE D'ARBRE DE	1		
PIECE.)				CULBUTEUR			
SOUPAPE	*2,7	6	14711-107-020	SOUPAPE ADMISSION	1		
(AJOUTER 0,2 POUR CHAQUE.)		7	14721-324-010	SOUPAPE ECHAPPEMENT	1		
(LE RODAGE DE SIEGE DE SOUPAPE		8	14751-324-000	RESSORT EXTERIEUR DE SOUPAPE	2		
EST COMPRIS.)		9	14761-324-000	RESSORT INTERIEUR DE SOUPAPE	2		
(REMPLACEMENT DU GUIDE DE		10	14771-107-020	ROCHET, RESSORT SOUPAPE	2		
SOUPAPE NON COMPRIS.)							
RESSORT EXTERIEUR DE SOUPAPE	*2,6	11	14775-107-000	SIEGE EXTERIEUR DE RESSORT	2		
PIECES RELATIVES Y COMPRISES		12	14776-107-010	SIEGE INTERIEUR DE RESSORT	2		
(AJOUTER 0,1 POUR CHAQUE.)		13	14781-107-020	CLAVETTE DE SOUPAPE	4		