


E-5

Camshaft • Valve

Arbre à cames • Soupape

Nockenwelle • Ventil

Arbol de levas • Válvula



BMA6 -5

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis (BX400 Fc F2c	N° de série	Code de zone
ARBRE A CAMES COMP. ADMISSION	1.2	1	12209-MA6-005	JOINT D'ETANCHEITE DE TIGE DE	16 16		
ARBRE A CAMES COMP. ECHAPPEMENT	1.1			SOUPAPE			
AXE COMP. CULBUTEUR DE SOUPAPE	1.3	2	14101-MA6 010	ARBRE A CAMES COMP. ADMISSION	1 1		
		3	14201-MA6-010	ARBRE A CAMES COMP. ECHAPPEMENT	1 1		
(AJOUTER 0,3 POUR CHAQUE.) (PIECES RELATIVES Y COMPRISES)		4	14431-MA6-000	CULBUTEUR	8 8		
SOUPAPE	2.7	5	14435-MA6-000	RESSORT DE CULBUTEUR	8 8		
(AJOUTER 0,2 POUR CHAQUE.) (LE RODAGE DE SIEGE DE SOUPAPE EST COMPRIS.)		6	14440-MA6-000	AXE COMP. CULBUTEUR DE SOUPAPE	2 2		
(REMPLACEMENT DU GUIDE DE SOUPAPE NON COMPRIS.)		7	14444-MA6-000	AXE COMP. CULBUTEUR DE SOUPAPE	2 2		
RESSORT INTERIEUR DE SOUPAPE	2.6	8	14711-MA6-000	SOUPAPE ADMISSION	8 8		
(AJOUTER 0,1 POUR CHAQUE.) (PIECES RELATIVES Y COMPRISES)		9	14721-MA6-000	SOUPAPE ECHAPPEMENT	8 8		
		10	14751-MA6-000	RESSORT EXTERIEUR DE SOUPAPE	16 16		
		11	14761-MA6-000	RESSORT INTERIEUR DE SOUPAPE	16 16		
		12	14771-MA6-000	ROCHET, RESSORT SOUPAPE	16 16		
		13	14775-MA6-000	SIEGE EXTERIEUR DE RESSORT	16 16		
				SOUPAPE			