

D 11


E-15

Crankshaft • Piston

Vilebrequin • Piston

Kurbelwelle • Kolben

Cigüeñal • Pistón



BMA6 - 15

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis CBX400 Fc F2c		N° de série	Code de zone
		8	13300-MA6-000	VILEBREQUIN COMP.	1	1	1042685	
			13300-MA6-010	VILEBREQUIN COMP.	1	1	1042686	
		9	13315-MA6-003	PALIER A (BLUE DAIDO)	8	8		
			13315-MA6-004	PALIER A (BLUE TAIHO)	8	8		
			13316-MA6-003	PALIER B (BLACK DAIDO)	8	8		
			13316-MA6-004	PALIER B (BLACK TAIHO)	8	8		
			13317-MA6-003	PALIER C (BROWN DAIDO)	8	8		
			13317-MA6-004	PALIER C (BROWN TAIHO)	8	8		
			13318-MA6-003	PALIER D (GREEN DAIDO)	8	8		
			13318-MA6-004	PALIER D (GREEN TAIHO)	8	8		
			13319-MA6-003	PALIER E (YELLOW DAIDO)	8	8		