


Gövde Bileşenlerinin Sökülmesi ve Takılması

Akü



Sökme

Kontağın **O** (Kapalı) konumunda olduğundan emin olunuz.

1. Orta kapağı sökünüz. ➔ S. 77
2. Kuplörleri akü kapağından sökünüz.
3. Cıvataları sökerek akü kapağını yukarı hareket ettiriniz.
4. Negatif **⊖** kutup başını aküden ayırınız
5. Pozitif **⊕** kutup başını aküden ayırınız
6. Akü kapağını sökünüz.
7. Terminal somunlarını düşürmemeye dikkat ederek aküyü sökünüz.