

Hızlı Vites Değiştirici

II ED, IV ED tipi

Bu sistem gaz ve debriyajı çalıştırmadan vites değiştirmeyi sağlar.

- ▶ Bu sistem gaz kapalı olduğunda vites büyütürken çalışmaz.
- ▶ Bu sistem, motor devri vites küçültmede 1,350 dev/dak'dan yüksek olduğunda veya vites küçültmede rölanti devrinden yüksek olduğunda çalışır.
- ▶ Debriyaj kolu kullanıldığında bu sistem çalışmaz.
- Vites konumu göstergesinde "-" görüntülenirse, Hızlı Vites Değiştirme sistemi çalışmaz.
- Hızlı Vites Değiştirme sistemi normal çalışmıyorsa, vites değiştirme işlemini tamamlamak için debriyaj kullanılabilir.

- PGM-FI arıza gösterge lambası yanarsa veya vites konumu göstergesi mevcut vites konumunda "-" yanıp sönerse, Hızlı Vites Değiştirme sistemi çalışmayabilir. Yukarıdaki durumlardan herhangi biri meydana gelirse, en kısa sürede yetkili servise başvurunuz.