

例 SHIFT REV 設定の回転数：

10,000 r/min (rpm)

SHIFT WIDTH 設定の回転数：

200 r/min (rpm)

に設定すると以下ののようにマルチカラーラインが表示されます。

マルチカラーライン表示設定がシフトアップ連動 (ホワイト) モードのとき： **▶P.44**

マルチカラーライン (表示色ホワイト)	r/min (rpm)
点滅 (2 回/秒)	9,600
点滅 (5 回/秒)	9,800
点滅 (10 回/秒)	10,000

マルチカラーライン設定がシフトアップ連動 (カラー) モードのとき： **▶P.45**

マルチカラーライン 表示色	r/min (rpm)
イエロー	9,600
アンバー	9,800
ピンク	10,000

回転数の間隔を 0 r/min (rpm) に設定したときは、エンジン回転数が設定したシフトアップポイントになると、表示設定に応じてマルチカラーラインがホワイトで点滅 (10 回/秒) またはピンクで表示されます。

**2** **MODE** ボタンを押し、設定を決定する。決定と同時に時刻サイン設定に切り換わる。