

Спидометр/Одометр/Указатель пробега за поездку/

Спидометр (1)

Показывает скорость движения.


Показывает скорость в километрах в час (км/ч) или милях в час (миль/ч) в зависимости от исполнения. Только версия E.

Порядок переключения км/ч и миль/ч указан на странице 33.

Одометр (2)

Показывает величину общего пробега.

Этот счётчик может индцировать от 0 до 999 999 километров (миль).



(1) Спидометр
(2) Одометр