


チェンジのしかた

チェンジは、右図のような5段リターン蹴上げ式です。

- 変速は、スロットルグリップを一旦戻して、クラッチレバーを完全に握ってから行ないます。
- 軽くつま先で行ない、ペダルにコツンと足ごたえのあるままで確実に操作してください。無理をすると、チェンジ機構を痛める原因となります。



注意

- 無用の空ふかしはしないでください。ガソリンの無駄使いになるばかりでなく、エンジンに悪影響を与えます。