


メーター 前ページの続き

例 8,000 r/min (rpm) の場合
以下のように表示されます。



② **SET** ボタンを押して決定し、B モードの設定を終了する。

メインスイッチを OFF にすることも設定を確定できます。その場合は、それまでに **SET** ボタンを押して設定を決定した項目については、設定が保持されます。

約30秒間ボタン操作が無い時は、通常表示に戻ります。その場合は、それまでに **SET** ボタンを押して設定を決定した項目については、設定が保持されます。