

# 表示灯


◁ 方向指示器表示灯

N ニュートラル表示灯

トランスミッションがニュートラルの位置にあるときに点灯

≡D ハイビームパイロットランプ  
(前照灯上向き表示灯)

▷ 方向指示器表示灯



HISS 表示灯 ◀▶ P.64

- メインスイッチを ON にすると点灯し、すぐに消灯
- メインスイッチを OFF にすると、2 秒間隔で 24 時間点滅