

■各部の説明と取扱い

●メータ・ランプ類

オドメータ

走行した総距離をkmの単位で示します。
白地に黒数字は100mの単位です。



トリップメータ

メータを“0”に戻した時点からの走行距離を示します。

戻すときは、トリップメータノブを写真の矢印の方向に回します。