

タコメータ

エンジンの回転数を示します。

注意

- ・慣らし走行後もエンジン回転は、タコメータのレッドゾーンに指針が入らないようご注意ください。
- ・空吹かし及び1速2速ギヤ位置での急加速はレッドゾーンに入りやすいので特に注意してください。

レッドゾーンとは、エンジンの限界回転域を示したものでレッドゾーン以上で使用するとエンジン回転が不円滑になりエンジン寿命に悪影響を与えます。

