


メータの見かた、使いかた



計器類

速度計 (スピードメータ)

走行中の速度を示します。法定速度を守り安全走行してください。


積算距離計 (オドメータ)

走行した総距離をkmの単位で示します。白地に黒数字は100 mの単位です。4桁目 (1,000 k mの位) の1と6は橙色地に白数字で表示します。橙色に変わったときがエンジンオイル交換の日安です。

(エンジンオイル交換については、45 ページを参照)

橙色

積算距離計 (オドメータ)



燃料計

燃料タンク内のガソリンの量を示します。指針が赤ワクに入りかけたときは、早めにガソリンを補給してください。

燃料計の指針が赤ワクに入りかけたときの燃料有効残量: 約 1.2ℓ

警告灯・表示灯

速度警告灯

速度が30 k m / h を越えると、点滅します。

エンジン異常表示灯

走行中、エンジン冷却水の温度が規定以上になると、点滅します。点滅した場合、オーバーヒートのおそれがあります。ただちに安全な場所に停車してください。処置手順は 58 ページ参照

知識

- エンジン異常表示灯が点滅すると同時に車の速度を制限します。