

## タコメーター（エンジン回転計）

### アドバイス

エンジン回転数がレッドゾーンに入らないように運転してください。エンジン寿命に悪影響を与えます。

## レッドゾーン （エンジン限界回転域）

### 燃料計

マークが1つ（E）だけ点滅したときの燃料残量：

約 3.6 ℓ CRF1100L Africa Twin / CRF1100L Africa Twin Dual Clutch Transmission

約 3.9 ℓ CRF1100L Africa Twin Adventure Sports / CRF1100L Africa Twin Adventure Sports ES

/ CRF1100L Africa Twin Adventure Sports Dual Clutch Transmission /

CRF1100L Africa Twin Adventure Sports ES Dual Clutch Transmission

### 燃料計の故障表示 P.286

### アドバイス

燃料計が1つ（E）に近づいたら、早めに給油してください。

燃料がなくなるとエンジンが点火しなくなり、触媒装置を損傷することがあります。

