

ПОРШЕНЬ/ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА/ПОРШНЕВОЙ ПАЛЕЦ

Осмотр поршня/поршневого пальца/поршневых колец

Пределы эксплуатации указаны в Руководстве по ремонту. Также данную информацию можно получить у официального дилера Honda.

Установка поршневых колец

1. Удалите нагар с головки поршня и канавок поршневых колец.

ВНИМАНИЕ


Будьте осторожны, чтобы не повредить поршень во время его очистки от нагара.

2. Нанесите на всю поверхность каждого поршневого кольца моторное масло.
3. Сначала установите промежуточное кольцо (1) и крайние кольца (2) на поршень (3).
4. Установите на поршень верхнее кольцо (4) от меткой «R» (5) вверх.

ВНИМАНИЕ

Не растягивайте поршневые кольца слишком сильно, чтобы не повредить их. Будьте осторожны, чтобы не повредить поршневые кольца во время установки.

5. После установки кольца должны проворачиваться свободно, без заедания. Расположите разрывы верхнего кольца и верхнего крайнего кольца на 180 градусов по отношению одного к другому. Расположите разрывы верхнего крайнего кольца, промежуточного кольца и нижнего крайнего кольца на 90 градусов по отношению одного к другому.



- (1) промежуточное
(2) крайние кольца
(3) поршень
(4) верхнее кольцо
(5) метка «R»