


## 速度警告灯

速度が30 km/h を越えようと、点滅します。

## オイル警告灯

オイルタンク内のオイルが少なくなると点灯します。点灯したら、ホンダウルトラ2スーパードライ（分離給油用＝青色）を補給してください。

オイル警告灯点灯時容量：約 0.25 ℓ



## 注意

- 数秒たってもオイル警告灯が消えない場合は、オイルが少なくなっています。早めに推奨オイルを補給してください。