



Часы (дисплей на 12 часов)

Для установки часов:  стр. 23



Тахометр

ПРИМЕЧАНИЕ

Не увеличивайте число оборотов, если стрелка тахометра находится в красной секции шкалы. Увеличенное число оборотов может негативно отразиться на моторесурсе двигателя.

Красная зона тахометра

(диапазон завышенных оборотов двигателя)

Указатель уровня топлива

Оставшееся количество топлива, если загорается только 1-й (E) сегмент: приблизительно 3,7 л.



Спидометр

Одометр и счетчик пробега за поездку

С помощью кнопки **A** Вы можете переключать показатели одометра и счетчика пробега за поездку на дисплее.

- **Одометр:** Общий пробег мотоцикла.
- **Счетчик пробега за поездку [TRIP A/B]:** Пройденное расстояние с момента сброса счетчика (нажмите и удерживайте кнопку **B** для сброса до 0,0 км).